



A0-C618纵总装图



8	轴	1	外	附
7	轴	1	外	附
6	M2C-2	1	外	附
5	控制面	1		
4	纵向进给机构	1		
3	支	1		
2	自动回刀架	1		
1	纵向进给机构	1		
序号	代号	名称	数量	附注
				常州工学院
设计	审核	制图	校对	C618车床经济型数控改造总图
工艺				第 1 页 共 3 页

A0-C618伺服进给图



技术要求

1. 丝杆与导轨在水平面和垂直面的水平度均小于0.05。
2. 丝杆的轴向窜动应小于0.01。
3. 滚珠丝杆转动必须平稳、轻快、无停滞现象。
4. 滚珠丝杆定期注HJ-20机油润滑。
5. 未注件号零件为原机配件。

[illegible]

						常州工学院					
									微机数控系统硬 件电路图		
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年.月.日						
设计	张阳阳		标准化			阶段标 记	重 量	比 例			
绘图								1:1			
审核											
工艺			批准			第 1 张 共 1					