A4-固定座



样高设计
QQ 2946774173

技术要求

1. 未注圆角为R1。
2. 零件表面经目测不允许有锈斑、裂纹、夹杂物、凹坑、氧化斑点和影响使用的划痕等陷。
3. 塑件注射后须进行后处理：水煮盐2-4小时。

						PA66			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				
设计			标准化			阶段标记	数量	重量	比例
							1		1:1
审核									
工艺			批准			共 9 张	第 8 张		

固定座

GDZ-07

A0-装配图





技术要求

1. 动、定模安装平面的平行度误差按GB/12555.2和GB/12556.2规定。
2. 导柱、导套对动、定模安装面的垂直度按GB/12555.2和GB/12556.2规定。
3. 合模后分型面应紧密贴合，成型部位的固定镶件所配合处应紧密贴合，如有局部间隙，其间隙应小于塑料的溢料间隙，即小于0.03mm。
4. 导柱导向端面应凹入模具安装平面2mm，各复位杆端面应平齐。
5. 模具所有活动部分应保证位置准确，动作可靠，不得有歪斜和卡滞现象。要求固定的零件不得相对窜动。
6. 流道转接处应光滑圆弧连接，镶拼处应紧密，浇注系统表面粗糙的度Rα最大允许值为0.8μmm。
7. 冷却系统应畅通，不应有泄漏现象。
8. 装配成套的模架，各零件的工作表面不应有碰伤、裂纹以及其他机械损伤。
9. 为保证塑件质量，应进行试模。在开始试模时，应在低压、低温和较长的时间条件下成型，然后按压力、时间、温度这样的先后顺序变动。
10. 试模后，将模具清理干净，涂上防锈油，然后分别入库或返修。

序号	代号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
24		内六角圆柱	4	Q235A			
23		垫板	1	Q235A			
22	GDZ-08	推杆固定板	1	Q235A			
21		推杆	2	T10A			
20		导柱	4	20			
19		导套	4	20			
18		内六角圆柱	4	Q235A			
17	GDZ-07	限位器	2	PA66			
16		主型芯	2	45			
15		复位杆	4	T10A			
14		弹簧	4	60Si2Mn-A			
13		动模固定板	1	Q235A			
12	GDZ-06	垫板	1	Q235A			
11	GDZ-05	垫块	2	Q235A			
10		内六角圆柱	4	Q235A			
9		内六角圆柱	2	Q235A			
8		支承板	1	Q235A			
7	GDZ-04	动模板	1	Q235A			
6		拉料杆	1	T8A			
5	GDZ-03	浇口套	1	T8A			
4	GDZ-02	导柱板	1	Q235A			
3		圆柱销	2	35			
2		水管接头	16	45			
1	GDZ-01	定模固定板	1	Q235A			

材料标记		固定板注塑模具
比例	共 1 张 第 1 张	GDZ-00

样图设计
QQ 2946[illegible]

A1-定模板





其余



技术要求

1. 加工前对毛坯进行人工时效处理，以去除毛坯残余应力。
2. 调制处理，硬度值为HBS243-270。
3. 模板棱边须倒钝。
4. 零件材料允许代用，但代用材料的机械性能不得低于规定材料的要求。
5. 零件表面经目测不允许有锈斑、裂纹、夹杂物、凹坑、氧化斑点和影响使用的划痕等缺陷。

精品设计
QQ 2946747473

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	Q235A			
设计			标准化			阶段标记	质量	比例	定模板
								1:1.5	
审核						共 9 张	第 5 张		GDZ-04
工艺			批准						

A1-动模板



精品设计
QQ 2946747473

A2-垫板



样哥设计
QQ 2946747473

技术要求

1. 加工前对毛坯进行人工时效处理，以去除毛坯残余应力。
2. 垫板棱边须倒钝。
3. 零件材料允许代用，但代用材料的机械性能不得低于规定材料的要求。
4. 零件表面经目测不允许有锈斑、裂纹、夹杂物、凹坑、氧化斑点和影响使用的划痕等缺陷。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	Q235A	
设计			标准化			阶段标记 质量 比例	垫板
审核						1:1	GDZ-06
工艺			批准			共 9 张 第 7 张	

A2-推杆固定板

棒哥设计
QQ 2946767473

技术要求

1. 加工前对毛坯进行人工时效处理，以去除毛坯残余应力。
2. 零件棱边须倒钝。
3. 零件材料允许代用，但代用材料的机械性能不得低于规定材料的要求。
4. 零件表面经目测不允许有锈斑、裂纹、夹杂物、凹坑、氧化斑点和影响使用的划痕等缺陷。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	Q235A	
设计			标准化			阶段标记 质量 比例	推杆固定板
审核						1:1	GDZ-08
工艺			批准			共 9 张 第 9 张	

A3-垫块



株高设计
QQ 2946747

技术要求

1. 垫块棱边须倒钝。
2. 零件材料允许代用，但代用材料的机械性能不得低于规定材料的要求。
3. 零件表面经目测不允许有锈斑、裂纹、夹杂物、凹坑、氧化斑点和影响使用的划痕等缺陷。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	Q235A	
设计			标准化			阶段标记 质量 比例	垫块
						1:1	
审核						共 9 张 第 6 张	GDZ-05
工艺			批准				

A3-定模固定板



其余 6.3



技术要求

1. 加工前对毛进行人工时效处理，以去处毛坯残余应力。
2. 模板棱边须倒钝。
3. 零件材料允许代用，但代用材料的机械性能不得低于规定材料的要求。
4. 零件表面经目测不允许有锈斑、裂纹、夹杂物、凹坑、氧化斑点和影响使用的划痕等缺陷。

拼哥设计
QQ 2946747473

							Q235A	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日			
设计			标准化			阶段标记	质量	比例
								1:3
审核						共 9 张	第 2 张	
工艺			批准					

定模固定板

GDZ-01

A3-浇口套

其余 6.3

技术要求

1. 未注倒角为1×45°。
2. 零件材料允许代用，但代用材料的机械性能不得低于规定材料的要求。
3. 零件表面经目测不允许有锈斑、裂纹、夹杂物、凹坑、氧化斑点和影响使用的划痕等陷。

						T8A		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日			
设计			标准化			阶段标记	质量	比例
								2:1
审核						共 9 张	第 4 张	
工艺			批准					

浇口套

GDZ-03

作品设计
QQ 2946747473

A3-拉料杆

其余 6.3

技术要求

1. 未注倒角为1×45°。
2. 零件材料允许代用，但代用材料的机械性能不得低于规定材料的要求。
3. 零件表面经目测不允许有锈斑、裂纹、夹杂物、凹坑、氧化斑点和影响使用的划痕等陷。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	T8A	
设计			标准化			阶段标记 质量 比例	拉料杆
						1:1	
审核						共 9 张 第 0 张	
工艺			批准				

精品设计 QQ 2946747473