



中华人民共和国国家标准

GB/T 20957.5—2007

精密加工中心检验条件 第5部分：工件夹持托板的定位精度和 重复定位精度检验

Test conditions of precision machining centres—Part 5: Tests for accuracy and
repeatability of positioning of work-holding pallets

(ISO 10791-5:1998, MOD)

2007-06-25 发布

2007-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 20957《精密加工中心检验条件》分为以下十个部分：

- 第 1 部分：卧式和带附加主轴头机床几何精度检验(水平 Z 轴)；
- 第 2 部分：立式或带垂直主回转轴的万能主轴头机床几何精度检验(垂直 Z 轴)；
- 第 3 部分：带水平主回转轴的整体万能主轴头机床几何精度检验(垂直 Z 轴)；
- 第 4 部分：线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验；
- 第 5 部分：工件夹持托板的定位精度和重复定位精度检验；
- 第 6 部分：进给量、速度和插补精度检验；
- 第 7 部分：精加工试件精度检验；
- 第 8 部分：三个坐标平面上轮廓特性的评定；
- 第 9 部分：刀具转换和托板转换动作时间的评定；
- 第 10 部分：热变形的评定。

本部分为 GB/T 20957 的第 5 部分。

本部分修改采用 ISO 10791-5:1998《加工中心检验条件 第 5 部分：工件夹持托板的定位精度和重复定位精度检验》(英文版)。

与 ISO 10791-5:1998 相比，主要技术内容做了如下修改：

- 根据机床精度分级的要求，对所有检验项目的允差在 ISO 10791-5:1998 的基础上进行了压缩(压缩公比约为 1.6)。

为了方便使用，本部分作了如下编辑性修改：

- “本标准”一词改为“本部分”；
- 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”；
- 第 3 章标题“简要说明”改为“一般要求”；
- 对 ISO 10791-5:1998 中引用的其他国际标准，用已被采用为我国的国家标准代替对应的国际标准；
- 删除了 ISO 10791-5:1998 的前言和引言；
- 删除了 ISO 10791-5:1998 的附录 A(资料性附录)。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国金属切削机床标准化技术委员会(SAC/TC 22)归口。

本部分起草单位：北京铣床研究所、北京机床研究所、交大昆机科技股份有限公司、中捷机床有限公司。

本部分主要起草人：胡瑞琳、李祥文、唐其寿。

精密加工中心检验条件

第 5 部分：工件夹持托板的定位精度和 重复定位精度检验

1 范围

本部分规定了机床上一组工件夹持托板(以下简称托板)的定位精度和各个托板的重复定位精度的要求及检验方法。

本部分适用于单台精密加工中心的托板。本部分不适用于精密加工中心制造系统的托板。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 20957 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 17421.1—1998 机床检验通则 第 1 部分:在无负荷或精加工条件下机床的几何精度 (eqv ISO 230-1:1996)

GB/T 17421.2—2000 机床检验通则 第 2 部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 (eqv ISO 230-2:1997)

ISO 8525-1:1990 机床通用部件 名义尺寸至 800 mm 的工件随行托板

ISO 8525-2:1990 机床通用部件 名义尺寸大于 800 mm 的工件随行托板

3 一般要求

3.1 本部分中的所有线性尺寸、偏差和相应的允差的单位为毫米;角度尺寸的单位为度,角度偏差和相应的允差用比值表示,但在某些情况下为了清晰,可用微弧度或弧秒表示。表达式的等效关系如下:

$$0.010/1\ 000 = 10 \times 10^{-6} = 10\ \mu\text{rad} \approx 2''$$

3.2 使用本部分时,几何精度的测量方法和检验工具的推荐精度应参照 GB/T 17421.1。重复定位精度和定位精度的检测条件等应参照 GB/T 17421.2。

3.3 本部分中使用了一些通用字母,这些字母的含义表示如下:

——*M* 和 *N* 表示机床的水平轴线。在托板的趋近方向功能中,对卧式加工中心,*M* 和 *N* 是指 *X* 轴和 *Z* 轴(或 *Z* 轴和 *X* 轴)轴线;对立式加工中心,*M* 和 *N* 则是指 *X* 轴和 *Y* 轴(或 *Y* 轴和 *X* 轴)轴线。

——*P* 表示机床的垂直轴线。对卧式加工中心,*P* 是指 *Y* 轴轴线;对立式加工中心,*P* 则是指 *Z* 轴轴线。

——*R* 表示托板的回转轴线。对卧式加工中心,*R* 是指 *B* 轴轴线;对立式加工中心,*R* 则是指 *C* 轴轴线。

——*i* 为与托板有关的顺序号。

——*j* 为与趋近有关的顺序号。

——*k* 为在公式中用来表示各个轴线 *M*、*N*、*P* 和 *R* 的通用字母。

3.4 检验机床时,根据结构特点并不是必须检验本部分中的所有项目。为了验收目的而要求检验时,