



中华人民共和国国家标准

GB/T 17594—1998

纺织材料 热转变温度试验方法 差示扫描量热法

Textile material—Test method for thermotransition temperature—
Differential scanning calorimetry(DSC)

1998-11-26发布

1999-05-01实施

国家质量技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
纺织材料 热转变温度试验方法
差示扫描量热法
GB/T 17594—1998
*
中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045
<http://www.bzcbs.com>
电话：63787337、63787447
1999 年 5 月第一版 2004 年 12 月电子版制作
*
书号：155066 · 1-15651

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

前　　言

纺织材料的热转变温度(熔融温度、结晶温度和玻璃化转变温度)与其分子结构、加工工艺和染整工艺有着密切的关系,因此在研究、开发新产品和控制工艺、提高产品质量的过程中,纺织材料的热转变温度是一个重要的参数。

本标准参照美国试验与材料协会标准 ASTM D3418—1982(1988)《聚合物转变温度的热分析标准试验方法》和 GB/T 6425—1986《热分析术语》等标准,用差示扫描量热法测定纺织材料的热转变温度。

本标准由国家纺织工业局提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础分会归口。

本标准起草单位:上海市纺织科学研究院。

本标准主要起草人:范瑛。

本标准为首次发布。

中华人民共和国国家标准

纺织材料 热转变温度试验方法 差示扫描量热法

GB/T 17594—1998

Textile material—Test method for thermotransition temperature—
Differential scanning calorimetry(DSC)

1 范围

本标准规定了纺织材料的热转变温度(熔融温度、结晶温度和玻璃化转变温度)的测定方法。
本标准适用于各种纺织用高分子材料。

2 定义

2.1 差示扫描量热法(DSC)

在程序温度下,测量输入到试样和参比物的功率差与温度的关系的技术。

2.2 DSC 曲线

由差示扫描量热法得到的记录曲线。曲线的纵坐标为试样与参比物的功率差。单位为 mW。横坐标为温度或时间。

2.3 参比物

在实验温度范围内热惰性的物质。

3 原理

用差示扫描量热仪在惰性气体作载气、升温或降温条件下,测得试样熔融、结晶、玻璃化转变过程的吸热峰、放热峰和基线移位的 DSC 曲线,以吸热峰温度定为试样的熔融温度 T_f (图 1);以放热峰温度定为试样的结晶温度 T_c (图 1);以基线位移半高度点所对应的温度($1/2$ 比热差 ΔC_p)定为试样的玻璃化转变温度 T_g (图 3)。

4 仪器与附件

4.1 差示扫描量热计

具有至少 $10^{\circ}\text{C}/\text{min} \pm 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 和 $20^{\circ}\text{C}/\text{min} \pm 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 的升温或降温速率,自动记录试样和参比物功率差所要求的精密度和准确度。

4.2 试样皿

凡是熔融温度小于 600°C 的材料使用铝或其他金属器(如不锈钢皿),大于 600°C 的材料使用铂试样皿。

4.3 载气

提供氮气或其他惰性气体,以保护试样防止氧化。

4.4 仪器温度校准