

**FZ**

# **中华人民共和国纺织行业标准**

**FZ/T 01029—93**

---

## **纺织品 稳态条件下热阻和 湿阻的测定**

**1993-03-19发布**

**1994-01-01实施**

**中华人民共和国纺织工业部 发布**

中华人民共和国纺织行业标准

## 纺织品 稳态条件下热阻和 湿阻的测定

FZ/T 01029—93

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了测量织物热湿传递性能的方法。

本标准适用于各种纺织品及其复合的材料,如被褥、睡袋、装饰织物等。

## 2 引用标准

GB 8170 数值修约规则

3 术语

### 3.1 热阻 $R_{ct}$

热阻  $R_{ct}$  为纺织品对非蒸发热的阻力。它是在一给定的温度场中,材料两表面的温度梯度呈稳态的条件下,流经材料的热流量(包括传导、对流和辐射),单位为  $\text{m}^2\text{K}/\text{W}$ 。

### 3.2 湿阻 $R_{et}$

湿阻  $R_{et}$  为纺织品对蒸发热的阻力。它是在一给定的湿度场中,材料两面的水蒸气浓度梯度呈稳态的条件下,流经材料的湿流量,其单位为  $\text{kg}/(\text{m} \cdot \text{W})$ 。若气体可以按理想气体处理时,湿度差可以用压力梯度表示,则湿阻的单位为  $\text{m}^2\text{Pa}/\text{W}$ 。

### 3.3 透湿指数 $i_m$

透湿指数  $i_m$  定义为同一纺织品的热阻与湿阻的比值,由式(1)表示:

式中:  $S = 60 \text{ Pa/K}$ 。

$i_m$  为无量纲,其值介于 0 和 1 之间,  $i_m=0$  意即材料完全不透湿,有极大的湿阻, $i_m=1$  意味着材料与同样厚度的空气层具有相同的热阻和湿阻。

### 3.4 透湿率 $W_d$

透湿率  $W_d$ ( $\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{hPa})$ ) 表示湿阻  $R_{et}$  的相反性能的指标。 $W_d$  由式(2)决定:

式中： $\psi$ —测试板表面温度的饱和水蒸气潜热，在温度为 35℃时， $\psi=0.672\text{ Wh/g}$ 。

#### 4 测试原理

被测试样覆盖于测试热板上，测试板、底板及周围保护环均以电热控制相同的温度，并以通断电的

中华人民共和国纺织工业部 1993-03-19 批准

1994-01-01 实施