



# A1-FANUC系统PWM进给驱动




|    |     |      |              |         |    |                |         |  |
|----|-----|------|--------------|---------|----|----------------|---------|--|
| 制图 | 汪苗苗 | 06.5 | 班级           | 03数维631 | 学校 | 常州轻工职业技术学院     |         |  |
| 校核 |     |      | 比例           | 1 : 1   | 名称 | FANUC系统PWM进给驱动 |         |  |
| 审核 |     |      | 共 12 张 第 2 张 | 图号      | A1 | 编号             | QY06011 |  |

# A1-回零的工作原理



|    |     |      |        |         |    |            |    |         |
|----|-----|------|--------|---------|----|------------|----|---------|
| 制图 | 汪苗苗 | 06.5 | 班级     | 03数维631 | 学校 | 常州轻工职业技术学院 |    |         |
| 校核 |     |      | 比例     | 1:1     | 名称 | 回零的工作原理    |    |         |
| 审核 |     |      | 共 12 张 | 第 10 张  | 图号 | A1         | 编号 | QY06010 |


# A1-机床回零动作过程



棒哥设计  
QQ 29467473

|    |     |      |               |         |    |            |         |
|----|-----|------|---------------|---------|----|------------|---------|
| 制图 | 汪苗苗 | 06.5 | 班级            | 03数维631 | 学校 | 常州轻工职业技术学院 |         |
| 校核 |     |      | 比例            | 1:1     | 名称 | 机床回零动作过程   |         |
| 审核 |     |      | 共 12 张 第 11 张 | 图号      | A1 | 编号         | QY06011 |


# A1-增量式脉冲发生器



- 1--旋转轴； 2--滚珠轴承； 3--透光狭缝； 4--光电码盘；  
5--光源； 6--聚光镜； 7--光栏板； 8--光敏元件；

|    |     |      |        |         |    |            |    |         |
|----|-----|------|--------|---------|----|------------|----|---------|
| 制图 | 汪苗苗 | 06.5 | 班级     | 03数维631 | 学校 | 常州轻工职业技术学院 |    |         |
| 校核 |     |      | 比例     | 1:1     | 名称 | 增量式脉冲发生器   |    |         |
| 审核 |     |      | 共 12 张 | 第 12 张  | 图号 | A1         | 编号 | QY06012 |


# A3-磁开关法回零原理



棒哥设计  
QQ 29467473


|    |     |      |              |         |    |            |         |  |
|----|-----|------|--------------|---------|----|------------|---------|--|
| 制图 | 汪苗苗 | 06.5 | 班级           | 03数维631 | 学校 | 常州轻工职业技术学院 |         |  |
| 校核 |     |      | 比例           | 1:1     | 名称 | 磁开关法回零原理   |         |  |
| 审核 |     |      | 共 12 张 第 9 张 | 图号      | A3 | 编号         | QY06009 |  |

# A3-机床参考点示意图



|    |     |      |              |         |    |            |    |         |
|----|-----|------|--------------|---------|----|------------|----|---------|
| 制图 | 汪苗苗 | 06.5 | 班级           | 03数维631 | 学校 | 常州轻工职业技术学院 |    |         |
| 校核 |     |      | 比例           | 1:1     | 名称 | 机床参考点示意图   |    |         |
| 审核 |     |      | 共 12 张 第 7 张 |         | 图号 | A3         | 编号 | QY06007 |

# A3-增量栅格法回零原理




|    |     |      |        |         |    |            |    |         |
|----|-----|------|--------|---------|----|------------|----|---------|
| 制图 | 汪苗苗 | 06.5 | 班级     | 03数维631 | 学校 | 常州轻工职业技术学院 |    |         |
| 校核 |     |      | 比例     | 1:1     | 名称 | 增量栅格法回零原理  |    |         |
| 审核 |     |      | 共 12 张 | 第 8 张   | 图号 | A3         | 编号 | QY06008 |

# A4-故障诊断专家系统示意图



|    |     |      |              |         |    |             |    |         |
|----|-----|------|--------------|---------|----|-------------|----|---------|
| 制图 | 汪苗苗 | 06.5 | 班级           | 03数维631 | 学校 | 常州轻工职业技术学院  |    |         |
| 校核 |     |      | 比例           | 1:1     | 名称 | 故障诊断专家系统示意图 |    |         |
| 审核 |     |      | 共 12 张 第 1 张 |         | 图号 | A4          | 编号 | QY06001 |


# A4-回参考点方式二



A4


|    |     |      |              |         |    |            |    |         |
|----|-----|------|--------------|---------|----|------------|----|---------|
| 制图 | 汪苗苗 | 06.5 | 班级           | 03数维631 | 学校 | 常州轻工职业技术学院 |    |         |
| 校核 |     |      | 比例           | 1 : 1   | 名称 | 回参考点方式二    |    |         |
| 审核 |     |      | 共 12 张 第 4 张 |         | 图号 | A4         | 编号 | QY06004 |

# A4-回参考点方式三



|    |     |      |              |         |    |            |    |         |
|----|-----|------|--------------|---------|----|------------|----|---------|
| 制图 | 汪苗苗 | 06.5 | 班级           | 03数维631 | 学校 | 常州轻工职业技术学院 |    |         |
| 校核 |     |      | 比例           | 1 : 1   | 名称 | 回参考点方式三    |    |         |
| 审核 |     |      | 共 12 张 第 5 张 |         | 图号 | A4         | 编号 | QY06005 |


# A4-回参考点方式四



棒哥设计  
QQ 29467473


|    |     |      |              |         |    |            |    |         |
|----|-----|------|--------------|---------|----|------------|----|---------|
| 制图 | 汪苗苗 | 06.5 | 班级           | 03数维631 | 学校 | 常州轻工职业技术学院 |    |         |
| 校核 |     |      | 比例           | 1 : 1   | 名称 | 回参考点方式四    |    |         |
| 审核 |     |      | 共 12 张 第 6 张 |         | 图号 | A4         | 编号 | QY06006 |

# A4-回参考点方式一



|    |     |      |              |         |    |            |    |         |
|----|-----|------|--------------|---------|----|------------|----|---------|
| 制图 | 汪苗苗 | 06.5 | 班级           | 03数维631 | 学校 | 常州轻工职业技术学院 |    |         |
| 校核 |     |      | 比例           | 1 : 1   | 名称 | 回参考点方式一    |    |         |
| 审核 |     |      | 共 12 张 第 3 张 |         | 图号 | A4         | 编号 | QY06003 |

# A4-回零过程



|    |     |      |              |         |    |            |    |         |
|----|-----|------|--------------|---------|----|------------|----|---------|
| 制图 | 汪苗苗 | 06.5 | 班级           | 03数维631 | 学校 | 常州轻工职业技术学院 |    |         |
| 校核 |     |      | 比例           | 1 : 1   | 名称 | 回零过程       |    |         |
| 审核 |     |      | 共 12 张 第 2 张 |         | 图号 | A4         | 编号 | QY06002 |