



# 中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 469—2004

---

## 氧化铝、氢氧化铝白度测定方法

Determination of whiteness of alumina and aluminum hydroxide

2004-06-17 发布

2004-11-01 实施

---

国家发展和改革委员会 发布

## 前　　言

本标准采用国际照明委员会推荐的CIE 1964 补充标准色度系统和国家标准GB/T 3977《颜色的表示方法》、GB/T 3978《标准照明体及照明观测条件》、GB/T 3979《物体色的测量方法》的相关规定，在10°视场，标准照明体D<sub>65</sub>光源下，采用漫射/垂直(d/0)或垂直/漫射(0/d)光学几何条件。

本标准采用GB/T 17749《白度的表示方法》中蓝光白度( $R_{457}$ )公式，作为氧化铝、氢氧化铝及其化学制品白度的表示方法，同时在附录A中提出了目前应用的其他白度测量及计算公式，白度值与人的视感度相一致。

本标准按GB/T 9087《用于色度和光度测量的粉体标准白板》的规定，通过样品试料板与粉体材料氧化镁或硫酸钡标准白板反射漫射因数的对比，来测定白度值，并采用恒压粉体压样器，作为标准白板和样品白板规范压制的技术保证。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由中国铝业股份有限公司负责起草。

本标准由中国铝业股份有限公司山东分公司起草。

本标准主要起草人：陈金魁、毕效革、都红涛、李林海、项庆煜、孙洪玺、张健。

本标准主要验证人：张继军、谢蓓、赵杰、王冬梅、李萍。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

# 氧化铝、氢氧化铝白度测定方法

## 1 范围

本标准规定了氧化铝、氢氧化铝及其化学制品在标准照明体 D<sub>65</sub> 照明、漫射/垂直(d/0)或垂直/漫射(0/d)光学几何条件下蓝光白度的测定方法。

本标准适用于氧化铝、氢氧化铝及其化学制品白度指数的测定。测定范围: W<sub>B</sub> 70~99.9。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 3977 颜色的表示方法

GB/T 3978 标准照明体及照明观测条件

GB/T 3979—1997 物体色的测量方法

GB/T 5698 颜色术语

GB/T 6609.22 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 取样

GB/T 6609.23 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 试样的制备和贮存

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 9087 用于色度和光度测量的粉体标准白板

GB/T 17749 白度的表示方法

JJG 512 国家计量检定规程 白度计

## 3 术语和定义

3.1 物体的反射因数及其他颜色术语采用 GB/T 5698 的定义。

**物体的反射因数 reflectance factor**

在特定的照明条件下,在规定的立体角内,从物体反射的辐通量或光通量与从完全漫反射面反射的辐通量或光通量之比。

3.2 白度采用 GB/T 17749 的定义,即:

**白度 whiteness**

表征物体白的程度,白度值越大,则白色的程度越大,即物体的反射因数越大。完全反射漫射体的白度等于 100。

## 4 方法提要

本标准以试料板对主波长 457 nm±2 nm 蓝光的反射因数,与氧化镁粉体标准白板反射漫射因数的对比,作为氧化铝、氢氧化铝及其化学制品白度的测定方法。

## 5 仪器及标样

### 5.1 白度计

白度计采用 10°视场 D<sub>65</sub> 标准照明体,光学几何条件为漫射/垂直(d/0)或垂直/漫射(0/d)方式,光