



中华人民共和国国家标准

GB/T 26740—2011/ISO 7629:1987

道路车辆 制动衬片 盘式制动衬块 试验后表面和材料缺陷的评价方法

Road vehicles—Brake linings—Disc brake pads—
Evaluation of surface and material flaws after testing

(ISO 7629:1987, IDT)

2011-07-20 发布

2012-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
道路车辆 制动衬片 盘式制动衬块
试验后表面和材料缺陷的评价方法

GB/T 26740—2011/ISO 7629:1987

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

网址：www.gb168.cn

服务热线：010-68522006

2011 年 11 月第一版

*

书号：155066 · 1-43766

版权专有 侵权必究

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准使用翻译法等同采用国际标准 ISO 7629:1987《道路车辆 制动衬片 盘式制动衬块 试验后表面和材料缺陷的评价》。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会(SAC/TC 406)归口。

本标准起草单位:咸阳非金属矿研究设计院、山东坤特汽车配件有限公司、日照中伟汽车配件有限公司、深圳市标准技术研究院、东营信义汽车配件有限公司、山东荣邦汽配有限公司、福建冠良汽车配件工业有限公司、陕西军魂实业发展有限公司。

本标准主要起草人:石志刚、张海胜、于军厂、丁德顺、来源、张世绍、孙宝旗、周文、陈展展、李军魂。

引 言

在车辆使用或在试验室试验后盘式制动衬块会出现缺陷。本标准给出了这些缺陷的评价方法。

道路车辆 制动衬片 盘式制动衬块 试验后表面和材料缺陷的评价方法

1 范围

本标准规定了盘式制动衬块经受整车试验或实验室试验后,其表面和材料的缺陷分类、测量工具、测量方法和测量结果的评价方法。

本标准适用于道路车辆用盘式制动衬块。

2 缺陷分类

用肉眼来判定出现的缺陷。

缺陷分为四类:

- I类——裂纹(见图 1);
- II类——缺边(见图 2);
- III类——凸泡和凹坑(见图 3);
- IV类——材料从背板剥离或材料内分层(见图 4)。

3 测量工具

用透明的坐标纸覆盖在衬块的整面上测量其缺陷(见图 5)。

4 测量方法

4.1 初始测量

4.1.1 试验前在衬块上测量并记录:

- a) 对称形状的衬块,在衬块的中线上测量其高度 H ,对非对称形状的衬块,测量其最大高度值,以毫米表示(见图 1);
- b) 衬块的摩擦表面积 A_0 ,以平方毫米表示。

4.1.2 确定高度 H 的中点为参考点 A(见图 5)。

4.2 缺陷的测量

4.2.1 I类缺陷(见图 1)

测量每处裂纹的长度 l 。

按图 5 所示,将坐标纸置于 A 点;

统计裂纹最密集的 $10\text{ mm} \times 10\text{ mm}$ 范围内的裂纹数,部分通过该面积的裂纹亦在统计之内。

4.2.2 II类和III类缺陷(见图 2 和图 3)

将坐标纸置于衬块的工作面上,用肉眼测量每处缺陷的面积。

注: 其中对缺边缺陷可用 $a \times b$ 表示(见图 2)。