



中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 273.12—2006

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第 12 部分:火焰原子吸收光谱法 测定氧化钙含量

Chemical analysis methods and physical properties of cryolite—
Part 12: The atomic absorption spectrophotometric
method for the determination of calcium oxide content

2006-05-25 发布

2006-12-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前　　言

YS/T 273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》共分为 13 部分：

- 第 1 部分 重量法测定湿存水含量；
- 第 2 部分 灼烧减量的测定；
- 第 3 部分 蒸馏-硝酸钍容量法测定氟含量；
- 第 4 部分 EDTA 容量法测定铝含量；
- 第 5 部分 火焰原子吸收光谱法测定钠含量；
- 第 6 部分 铜蓝分光光度法测定二氧化硅含量；
- 第 7 部分 邻二氮杂菲分光光度法测定三氧化二铁含量；
- 第 8 部分 硫酸钡重量法测定硫酸根含量；
- 第 9 部分 铜蓝分光光度法测定五氧化二磷含量；
- 第 10 部分 重量法测定游离氧化铝含量；
- 第 11 部分 X 射线荧光光谱分析法测定硫含量；
- 第 12 部分 火焰原子吸收光谱法测定氧化钙含量；
- 第 13 部分 试样的制备和贮存。

本部分为第 12 部分。

本部分由有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由抚顺铝厂、有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由抚顺铝厂起草。

本部分由湖南湘铝有限责任公司、多氟多化工股份有限公司参加起草。

本部分主要起草人：冯颖新、刘淑兰、孙宇飞、朱起顺、宇红军。

本部分主要验证人：朱辉、刘佳强、薛旭金、施秀华、黎志坚。

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第 12 部分: 火焰原子吸收光谱法

测定氧化钙含量

1 范围

本部分规定了冰晶石中氧化钙含量的测定方法。

本部分适用于冰晶石中氧化钙含量的测定。测定范围(质量分数):≤1.25%。

2 方法提要

试料用高氯酸赶氟,加热至高氯酸烟冒尽后用盐酸和水溶解,在氯化镧存在下,于原子吸收光谱仪波长422.7 nm处,以空气-乙炔富燃性火焰进行钙量测定。

3 试剂

3.1 高氯酸(ρ 1.67 g/mL)。

3.2 盐酸(1+1):优级纯。

3.3 钠溶液(7.5 mg/mL):称取9.5 g高纯氯化钠,以水定溶于500 mL容量瓶中。

3.4 钠溶液(1.5 mg/mL):移取20 mL钠溶液(3.3)于100 mL容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。

3.5 氯化镧溶液(200 g/L):取100 g $\text{LaCl}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$,以水定容于500 mL容量瓶中。

3.6 铝溶液(4 mg/mL):称取4.00 g经酸洗的高纯铝,置于500 mL烧杯中,盖上表皿,分次加入总量为120 mL的盐酸(3.2),加一滴汞助溶,待剧烈反应停止后,缓慢加热至完全溶解,冷却,将溶液移入1 000 mL容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。

3.7 铝溶液(0.8 mg/mL):移取20 mL铝溶液(3.6)于100 mL容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。

3.8 钙标准贮存溶液:称取1.248 6 g预先于105℃烘干的碳酸钙,置于250 mL烧杯中,盖上表皿,加50 mL水后,加10 mL盐酸(3.2)微热,待反应完全后,冷却,移入500 mL容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL含1.00 mg钙。

3.9 钙标准溶液:移取25.00 mL钙标准贮存溶液(3.8)于500 mL容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL含0.05 mg钙。

4 仪器及设备

原子吸收光谱仪,附钙的空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下,凡能达到下列指标均可使用。

——特征浓度:在与测量试样的基体相一致的溶液中,钙的特征浓度应不大于0.24 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 。

——精密度:用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度,其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%,用最低浓度的标准溶液(不是“零”浓度标准溶液)测量10次吸光度,其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性:将工作曲线按浓度等分成五段,最高段吸光度差值与最低段吸光度差值之比不小于0.7。

5 试样

试样应符合YS/T 273.13中3.3的要求。