











6-R40 ⊦⊚ l 8-M16 技术要求 1.下料后整平校直焊接不得变形和焊接缺陷. 2. 焊后沿140尺寸割开槽钢 绞滚传动机架 阶段标记 重量 比例 审核 工艺 共 张第 张 批准

















