

YB

中华人民共和国行业标准

YB 4005—91

优质镁砂化学分析方法 EDTA容量法测定氧化钙量

1991-05-04发布

1992-01-01实施

中华人民共和国冶金工业部 发布

中华人民共和国行业标准

优质镁砂化学分析方法 EDTA 容量法测定氯化钙量

YB 4005-91

1 主题内容与适用范围

本标准规定了 EDTA 容量法测定氧化钙量的方法提要、试剂、仪器、试样、分析步骤、分析结果的计算与允许差。

本标准适用于优质镁砂氧化钙量的测定。

测定范围: 0.10%~1.50%。

2 引用标准

GB 8170 数值修约规则

3 方法提要

试样用碳酸钠-硼酸混合熔剂在铂坩埚中熔融，稀盐酸浸取，定容，分取二份溶液，一份试液在 pH 等于 12~14 时加钙指示剂，用 EDTA 预滴定，另一份试液先加预滴定消耗的 EDTA 后，继续滴定。

4 试剂

4. 1 混合熔剂(2+1):取2份无水碳酸钠与1份硼酸混匀,研细。
 4. 2 盐酸(1+2)。
 4. 3 氢氧化钾溶液(30%)贮于塑料瓶中。
 4. 4 三乙醇胺混合溶液:10mL三乙醇胺加2mL乙二胺,用水稀释至100mL贮于塑料瓶中。
 4. 5 钙指示剂(1+50):取1g钙指示剂加50g氯化钾混匀,研细。
 4. 6 氧化钙标准溶液:称0.5004g预先在105~110℃烘1h的碳酸钙(基准试剂)。置于250mL烧杯中,加少量水,盖上表皿,缓慢加入10mL盐酸(4.2),加热溶解并煮沸。冷至室温,移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含0.2804mg氧化钙(0.005mol/L)。
 4. 7 盐酸羟胺溶液(1%)。
 4. 8 EDTA标准溶液(0.005mol/L):称取乙二胺四乙酸二钠盐1.9000g于适量的水中加热溶解。冷至室温,用水稀释至1000mL,混匀。

移取 20 mL 氧化钙标准溶液(4.6)三份,分别置于 250 mL 烧杯中,加 50 mL 水,10 mL 氢氧化钾溶液(4.4),加少许钙指示剂(4.5),以 EDTA 标准溶液(4.8)滴定至红色变为蓝色即为终点。

计算 EDTA 标准溶液对氧化钙的滴定度：

式中: T —— 1 mL EDTA 标准溶液相当于氧化钙量, g;

m —— 移取氧化钙标准溶液所含氧化钙的量, g;

V ——滴定三份氧化钙标准溶液所消耗 EDTA 标准溶液的平均体积, mL。

中华人民共和国冶金工业部 1991-05-04 批准

1992-01-01 实施