



# 中华人民共和国国家标准

GB 11683—89

## 应急辐射防护用携带式高量程 X、 $\gamma$ 和 $\beta$ 辐射剂量与剂量率仪

High range X, gamma and beta radiation dose and  
dose rate portable instrument for emergency  
radiation protection purposes

1989-10-14发布

1990-05-01实施

国家技术监督局发布

## 中华人民共和国国家标准

## 应急辐射防护用携带式高量程 $X$ 、 $\gamma$ 和 $\beta$ 辐射剂量与剂量率仪

GB 11683—89

# **High range X, gamma and beta radiation dose and dose rate portable instrument for emergency radiation protection purposes**

本标准参照采用国际标准 IEC 45B(CO)73《应急辐射防护用携带式高量程  $\beta$  和光子剂量与剂量率仪》。

## 1 主题内容与适用范围

1.1 本标准规定了应急辐射防护用携带式高量程 X、 $\gamma$  和  $\beta$  辐射剂量与剂量率仪的使用性能和设计要求，包括一般特性、辐射特性、电学特性、机械特性、安全特性、环境特性、检验程序和文件。

1.2 本标准适用于核事故应急期间测量 X、 $\gamma$  和  $\beta$  辐射产生的高剂量或高剂量率的便携式仪器。对 X、 $\gamma$  辐射是指自由空气中的空气吸收剂量与剂量率, 对  $\beta$  辐射测量是指人体组织深度为  $7 \text{ mg/cm}^2$  处的组织吸收剂量与剂量率。若采用周围剂量当量(剂量当量率)、定向剂量当量(剂量当量率)或空气比释动能(空气比释动能率)为被测的量, 本标准仍适用, 但需将约定真值的辐射量由吸收剂量(剂量率)改变为相应的辐射量。

1.3 本标准适用于对场外实施应急监测的仪器。这种仪器亦可用于应急期间场内的测量。

1.4 本标准也为应急辐射监测选择仪器提供依据,这种仪器必须能可靠、快速地提供数据,以便为采取应急行动及时作出决策。

## 2 引用标准

GB 8993 核仪器环境试验基本要求与方法

GB 12162 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的 X、 $\gamma$  参考辐射

3 术语

### 3.1 角响应 angular response

探测器的响应随辐射入射角的变化。

### 3.2 变异系数 coefficient of variation

变异系数  $V$  是一组  $n$  次测量值  $x_i$  的标准偏差  $\sigma$  与其算术平均值  $\bar{x}$  的比，其值为：

### 3.3 量的约定真值 conventional true value of quantity

一个量的约定真值是该量的最佳估计值。通常，它的数值由次级标准或基准确定，或者由一台按次级标准或基准标定过的参考装置确定。

### 3.4 探测轴线 detection axis