
〇接




工作方式 转换开关 手动启停控制 保护 PLC运行控制 闭锁及驱动 断路器 DL1 SA1 手动 1 0 2 自动 Q0. 0 4 KM2 KM1 ⊗ D1 KM3 1#电机变频工作控制 SB2 SB1 | KM2 | Q0.1 6 KM2 ⊗ D2 þ 1#电机工频工作控制 KM3 FR2 ! Q0.2 % KM1 KM4 2#电机变频工作控制 © D3 SB3 I KM4 Q0. 3 ₁₀ 2#电机工频工作控制 EMS ⊗ DS KM3 KM6 3#电机变频工作控制 3#电机工频工作控制 2A Q0.7 16 气罐进气阀控制 ⊗ D8 变频器故障指示 Q1.1 20 ⊗ D9 1#电机故障指示 Q1. 2 |₂₂ ⊗ D10 2#电机故障指示 D11 3#电机故障指示 Q1. 4 26 D12 气压罐供压指示

工用一次

控制电器原理医材料 比例 数 1 图号 1 设 2012.6 量





原理图 电源进线 隔离开关 1#电机运行控制 2#电机运行控制 3#电机运行控制 变频器 熔断器 QF1 \pm F1 L10-~380V L20-L30-F2 F3 \-\-\-\ QS1 QS2 QS3 QS0 КМЗ RWVU VVVF /-/-/ KM6 KM4 FR1 777 FR2 555 FR3 M2 М3

主电气原理图 材料 比例 数量 1 图号 1