

# YB

## 中华人民共和国行业标准

YB 4039—91

---

### 氧 化 钛

1991-05-04 发布

1992-01-01 实施

---

中华人民共和国冶金工业部 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国  
行 业 标 准  
氧 化 钽

YB 4039—91

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话: (010)51299090、68522006

1991 年 11 月第一版

\*

书号: 155066 · 2-7985

版权专有 侵权必究

举报电话: ( 010 ) 68522006

# 中华人民共和国行业标准

YB 4039—91

## 氧化钬

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了氧化钬的技术要求、检验方法、验收规则、包装、标志、贮存、运输和质量证明书。  
本标准适用于萃取、离子交换或其他分离方法所得氧化钬。

### 2 引用标准

YB 1509 稀土产品化学分析方法

### 3 技术要求

#### 3.1 外观

- 3.1.1 产品为淡黄色粉末。
- 3.1.2 产品应洁净、无明显机械夹杂物。

#### 3.2 牌号及化学成分

3.2.1 产品牌号及化学成分应符合下表规定。

%

产品牌号	稀土氧化物 总量 REO 不小于	氧化钬 相对纯度 Ho <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /REO 不小于	杂质含量, 不大于				灼减量 ≥850℃
			稀土杂质/REO		非稀土杂质		
			(Gd+Tb+Dy+Er+Tm+Y) <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /REO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	CaO	
Ho <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -1	99	99.95	0.05	0.005	0.005	0.02	1
Ho <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -2	99	99.9	0.1	0.01	0.01	0.05	1
Ho <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -3	99	99.5	0.5	0.05	0.05	0.1	1
Ho <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -4	99	99	1	0.1	0.05	0.15	1
Ho <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -6	99	97	3	0.2	—	—	1
Ho <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -8	99	95	5	0.3	—	—	1

3.2.2 如需方对产品有特殊要求, 供需双方可另行协议。

### 4 试验方法与检验规则

- 4.1 化学成分标准分析方法按 YB 1509 进行。
- 4.2 产品质量由供方技术监督部门负责检验。
- 4.3 需方可对收到的产品按本标准的规定验收, 如验收结果与本标准规定不符时, 可在收到产品之日

中华人民共和国冶金工业部 1991-05-04 批准

1992-01-01 实施