



A0-控制电路原理

[illegible]

										第二工位控制线路图
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日					
设 计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)	阶 段 标 记	重 量	比 例		
指 导										
审 核										
工 艺			批 准			共 张 第 页				

											装供电路
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日						
设 计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)	阶 段 标 记		重 量	比 例		
指 导											
审 核											
工 艺			批 准			共 张 第 页					

A2-装料工位控制线路图



										装料工位控制线路图
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日					
设 计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)	阶 段 标 记		重 量	比 例	
指 导										
审 核										
工 艺			批 准			共 张 第 页				