






[illegible]

A technical drawing of a mechanical part, possibly a bracket or a handle, showing a cross-section. The part has a curved arm and a circular base. A red 'X' is drawn over the circular base, indicating a design flaw or a specific feature.



						移动手柄毛坯图					xxx2	
											陕西国防学院	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记			重量	比例		
设计	张勇			标准化							xxx5	
审核						共xx张第 张xxx8						
工艺				批准							机制3053-39	

夹具



技术要求:
1、钻套中心线对夹具体的垂
直度不大于0.05/100mm。



8					
7		压板			
6	GB/T41-2000	螺栓	1		
5		定位销	1		
4	GB2264-80	钻套	1	40Gr	淬火HRC50-55
3		钻模板	1	40Gr	
2	GB/T41-2000	螺栓	1		
1		定位销	1		
序号	代号	名称	数量	材料	备注

夹具零件图（垫片）




夹具零件图（螺栓）

棒哥设计
QQ 29467473




夹具零件图（钻套）



量规

棒哥设计
QQ 29467473

刀具总图



技术条件:

- 1、刀片材料YT5，刀杆45钢；
- 2、刀片型号：A320；
- 3、使用105号焊料，焊缝不大于0.2mm
- 4、刃口不得有崩刀，刀面不得有裂纹。