

ICS 59.120.30  
W 90



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 20982.2—2007

## 纺织机械与附件 织机 第2部分：附件 词汇

Textile machinery and accessories—Weaving machines—  
Part 2: Accessories—Vocabulary

(ISO 5247-2:1989, MOD)

2007-07-11 发布

2008-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
纺 织 机 械 与 附 件 织 机  
第 2 部 分 : 附 件 词 汇

GB/T 20982. 2—2007

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话:(010)51299090、68522006

2007 年 9 月第一版

\*

书号: 155066 · 1-29913

版 权 专 有 侵 权 必 究  
举 报 电 话 : (010)68522006

## 前　　言

GB/T 20982《纺织机械与附件　织机》共分为以下三个部分：

- 第1部分：词汇和分类；
- 第2部分：附件　词汇；
- 第3部分：织机零部件　词汇。

本部分为GB/T 20982的第2部分。

本部分修改采用ISO 5247-2:1989《纺织机械与附件——织机——第2部分：附件——词汇》(英文版)。本部分根据ISO 5247-2:1989重新起草。

本部分根据GB/T 1.1—2000的规则将ISO 5247-2:1989中未编号的“范围”一章编为第1章，同时设置第2章“术语和定义”，因此本部分的术语条目的编号是在ISO 5247-2:1989的章条编号前加“2”。

本部分与ISO 5247-2:1989相比，存在如下少量技术性差异：

- a) 删除了ISO 5247-2:1989的法文和俄文文本及“范围”中关于多种语言文本的注释；
  - b) 删除了国际标准ISO 5247-2:1989范围中的“注：定义中用斜体字的术语在ISO 5247本部分的其他地方定义”，按照我国术语标准编写规则，本部分术语定义中使用的本部分中已定义的术语，改为该术语用黑体标出，并在该术语之后的括号中给出了该术语所在的条目编号；
  - c) 删除了ISO 5247-2:1989中的“规范性引用文件”一章，原因如下：
- 本部分撑幅装置中的词汇“边撑”用摘抄形式引用了国际标准ISO 8118:1986《织造机械——刺轴边撑》中的边撑的定义。在国际标准ISO 5247-2:1989中边撑的定义是直接给出了标准号：ISO 8118。如此不属于规范性引用文件，所以国家标准本部分删除了规范性引用文件中的“ISO 8118　织造机械——刺轴边撑”，将其列入参考文献；
  - 本部分引纬装置词汇中“梭子”、“片梭”、“剑杆”、“喷嘴”的定义用摘抄形式引用了ISO 5247:1983中的定义。国际标准ISO 5247-2:1989中这四个词汇的定义是给出了引用的国际标准编号ISO 5247，但ISO 5247现已修订为ISO 5247-1:2004，且标准中已取消了“梭子”、“片梭”、“剑杆”、“喷嘴”的条文，故不能再引用ISO 5247最新版本，所以本部分删除了规范性引用文件中的“ISO 5247　纺织机械与附件——织机——分类和词汇”，将其列入参考文献。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

- a) 删除国际标准的前言；
- b) 删除国际标准中的“附录A 等效的德文词汇”；
- c) “适用范围”一词改为“范围”，“ISO 5247的本部分”一词改为“本部分”；
- d) 增加了汉语拼音索引；
- e) 删除国际标准ISO 5247-2:1989的法文、俄文和德文对应词索引；
- f) 增加了参考文献。

本部分由中国纺织工业协会提出。

本部分由全国纺织机械与附件标准化技术委员会(CSBTS/TC 215)归口。

本部分负责起草单位：中国纺织机械器材工业协会、东华大学、天津工业大学、中国纺织机械(集团)公司。

本部分主要起草人：王静怡、李金海、周国庆、赵关红。


本部分为首次发布。

## 纺织机械与附件 织机 第2部分:附件 词汇

### 1 范围

GB/T 20982 的本部分规定了织机附件的基本术语。主要包括以下五个部分(见图 1):

- 开口机构;
- 导经和打纬机构;
- 撑幅机构;
- 引纬机构;
- 经纱断头检测机构。



- 1——开口机构;
- 2——导经和打纬机构;
- 3——撑幅机构;
- 4——引纬机构;
- 5——经纱断头检测机构。

图 1

### 2 术语和定义

#### 2.1 开口机构

##### 2.1.1 综带动的经纱运动

###### 2.1.1.1

###### 综框 heald frame

使综(2.1.1.2)排列成行、携带经纱一起运动形成梭口的框架(见图 2)。